华旋光电
WES

Product Catalogue

影像测量仪

YR 系列影像测量仪与立式影像投影仪，行程 100×100 至 1200×1500 mm，CNC 机型可编程批量检测，适合冲压件、注塑件、PCB 与精密五金的二维尺寸与位置度测量。

上海华旋光电科技有限公司
+86 21 5748 2007 · 3427691381@qq.com
www.chwes.com

影像测量仪

25 MODELS

YR 系列影像测量仪与立式影像投影仪，行程 100×100 至 1200×1500 mm，CNC 机型可编程批量检测，适合冲压件、注塑件、PCB 与精密五金的二维尺寸与位置度测量。



YR3020CNC-T

探针型CNC全自动三次元影像测量仪

测量工件尺寸	300*200*180mm
X/Y轴测量精度	3+L/200um
Z轴测量精度	5+L/200um
X/Y轴运行速度	280mm/s
Z轴运行速度	100mm/s

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR4030CNC-T

探针型CNC全自动三次元影像测量仪

测量工件尺寸	400*300*180mm
X/Y轴测量精度	3+L/200um
Z轴测量精度	5+L/200um
X/Y轴运行速度	280mm/s
Z轴运行速度	100mm/s

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR5040CNC-T

探针型CNC全自动三次元影像测量仪

测量工件尺寸	500*400*180mm
X/Y轴测量精度	3+L/200um
Z轴测量精度	5+L/200um
X/Y轴运行速度	280mm/s
Z轴运行速度	100mm/s

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR2010S

手动二次元影像测量仪

测量工件尺寸	200*100*180mm
测量精度	3+L/200um
测量分辨率	1um
系统放大倍数	20~140倍(可定制40~280倍)
聚焦方式	手动聚焦

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR3020S

手动二次元影像测量仪

测量工件尺寸	300*200*180mm
测量精度	3+L/200um
测量分辨率	1um
系统放大倍数	20~140倍(可定制40~280倍)
聚焦方式	手动聚焦

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR4030S

手动二次元影像测量仪

测量工件尺寸	400*300*180mm
测量精度	3+L/200um
测量分辨率	1um
系统放大倍数	20~140倍(可定制40~280倍)
聚焦方式	手动聚焦

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR5040S

手动二次元影像测量仪

测量工件尺寸	500*400*180mm
测量精度	3+L/200um
测量分辨率	1um
系统放大倍数	20~140倍(可定制40~280倍)
聚焦方式	手动聚焦

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR2010Z

自动聚焦二次元影像测量仪

测量工件尺寸	200*100*180mm
测量精度	3+L/200um
测量分辨率	1um
系统放大倍数	20~140倍(可定制40~280倍)
聚焦方式	自动聚焦

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR3020Z

自动聚焦二次元影像测量仪

测量工件尺寸	300*200*180mm
测量精度	3+L/200um
测量分辨率	1um
系统放大倍数	20~140倍(可定制40~280倍)
聚焦方式	自动聚焦

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR4030Z

自动聚焦二次元影像测量仪

测量工件尺寸	400*300*180mm
测量精度	3+L/200um
测量分辨率	1um
系统放大倍数	20~140倍(可定制40~280倍)
聚焦方式	自动聚焦

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR5040Z

自动聚焦二次元影像测量仪

测量工件尺寸	500*400*180mm
测量精度	3+L/200um
测量分辨率	1um
系统放大倍数	20~140倍(可定制40~280倍)
聚焦方式	自动聚焦

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR3020CNC

CNC全自动二次元影像测量仪

测量工件尺寸	300*200*180mm
X/Y轴测量精度	3+L/200um
Z轴测量精度	5+L/200um
X/Y轴运行速度	280mm/s
Z轴运行速度	100mm/s

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR4030CNC

CNC全自动二次元影像测量仪

测量工件尺寸	400*300*180mm
解析度	0.5um
X/Y轴测量精度	2.8+L/200um
Z轴测量精度	5+L/200um
X/Y轴运行速度	280mm/s

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR5040CNC

CNC全自动二次元影像测量仪

测量工件尺寸	500*400*180mm
X/Y轴测量精度	3+L/200um
Z轴测量精度	5+L/200um
X/Y轴运行速度	280mm/s
Z轴运行速度	100mm/s

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR4030-M

龙门式全自动影像测量仪

测量工件尺寸	400*300mm
Z轴高度	200mm
光学放大倍数	0.7~4.5X
系统放大倍数	21~200X
X/Y测量精度	2.6+L/200um

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR5040-M

龙门式全自动影像测量仪

测量工件尺寸	500*400mm
Z轴高度	200mm
光学放大倍数	0.7~4.5X
系统放大倍数	21~200X
X/Y测量精度	2.6+L/200um

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR6050-M

龙门式全自动影像测量仪

测量工件尺寸	600*500mm
Z轴高度	300mm
光学放大倍数	0.7~4.5X
系统放大倍数	21~200X
X/Y测量精度	2.8+L/200um

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR8060-M

龙门式全自动影像测量仪

测量工件尺寸	800*600mm
Z轴高度	300mm
光学放大倍数	0.7~4.5X
系统放大倍数	21~200X
X/Y测量精度	3+L/200um

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR80100-M

龙门式全自动影像测量仪

测量工件尺寸	800*1000mm
Z轴高度	300mm
光学放大倍数	0.7~4.5X
系统放大倍数	21~200X
X/Y测量精度	3.3+L/200um

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR120100-M

龙门式全自动影像测量仪

测量工件尺寸	1200*1000mm
Z轴高度	300mm
光学放大倍数	0.7~4.5X
系统放大倍数	21~200X
X/Y测量精度	3.5+L/200um

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR120150-M

龙门式全自动影像测量仪

测量工件尺寸	1200*1500mm
Z轴高度	300mm
光学放大倍数	0.7~4.5X
系统放大倍数	21~200X
X/Y测量精度	3.5+L/200um

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR1010

微型二次元影像测量仪

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR-60I

批量检测型影像测量仪

图像传感器	Imaging 1/1.8”，500万像素CCD
远心镜头	0.138X
测量范围	62*42mm
精度	0.01mm
工作高度	200mm

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR-100I

批量检测型影像测量仪

图像传感器	维视 2/3.0”，500万像素CCD
远心镜头	0.093X
测量范围	96*72mm
精度	0.01mm
工作高度	200mm

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com



YR-150I

批量检测型影像测量仪

图像传感器	维视 2/3.0”， 500万像素CCD
远心镜头	0.061X
测量范围	142*96mm
精度	0.01mm
工作高度	200mm

+86 21 5748 2007 · www.chwes.com